

Оптичні вимірювальні системи

Оптична вимірювальна система E1-E2



Оснащення, функціонал та висока продуктивність сучасних оптичних вимірювальних систем надають необмежені можливості що до використання у різних галузях промисловості, наприклад для розпізнавання дефектів готових виробів та перевірку розмірів на допуски. Необхідна модель та комплектація обирається в залежності від розмірів деталей, кількості камер та джерела освітлення.

ПРИЗНАЧЕННЯ СИСТЕМИ E1-E2

- вимірювання паралельність та перпендикулярність E1/E2;
- кут шліфування;
- діаметр дроту пружини;
- загальна кількість витків;
- діаметр та висота кожного витка;
- крок пружини на кожному витку;
- товщина останнього витка;
- висота та площинність пружини;